

Согласовано: 02.11.2017г.
 Проф. *Тимошенко Е.П.*



УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий МАДОУ «Детский сад № 3»
 Н.А. Тамакова

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
 социальной объекта инфраструктуры
 № 1

1. Общие сведения об объекте.

- 1.1. Наименование объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»
- 1.2. Адрес объекта: 618422, Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, д. 52 «а»
- 1.3. Сведения о размещении объекта
 -отдельно стоящее здание 2 этажа, 3434 кв. м
 -часть здания на 1-й этаж, 2-й этаж: бассейн 204,5 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1984 г., последнего капитального ремонта - нет.
 наличие земельного участка да, 10 311 кв. м
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ; текущий: 2017-2025
 Капитального: нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3», МАДОУ «Детский сад № 3»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 618422, Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, д.52 «а»
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация: Управление образования администрации города Березники
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 618422, Пермский край, г. Березники, ул. Ломоносова д. 60

2. Характеристика деятельности организации на объекте
 (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое):
- 2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование
- 2.3. Форма оказания услуг: (объект с 12-ти часовым пребыванием)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, общие заболевания)
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **260 человек**
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации и реабилитации инвалида, ребенка-инвалида да

3. Состояние доступности объекта.

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): к автобусной, (троллейбусной) остановке «Вечный огонь», «Мелодия» следуют автобусы № 8, № 13, № 1, №46, №3; троллейбусы №6, № 9, №5.
 Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м *400-800 м*
 3.2.2. время движения (пешком) 10 мин - *15 мин*
 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: частичное
 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, *табличной*
 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная, *нет*
 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, (бордюры, неровности асфальтового покрытия)
 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалида-формы обслуживания:

№ п /п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (форма объекта)
1	Все категории инвалидов и МГ	Б
2	в том числе инвалиды:	
3	Передвигающихся на креслах – колясках	ДУ
4	С нарушением опорно-двигательного аппарата	Б
5	С нарушением зрения	Б - <i>инф-3</i>

4	С нарушением опорно-двигательного аппарата	Б
5	С нарушением зрения	Б
6	С нарушением слуха	Б
7	С нарушением умственного развития	Б

3.4.Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г,У) ДУ(К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г,У) ДУ(К)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г,У) ДУ(К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г,У) ДУ(К)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

3.5.Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: ДЧ-И (К,О, С, Г,У)

4.Управленческое решение (проект)

4.1.Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

	Основные структурно – функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий (Управление городского хозяйства, Управление благоустройства администрации г.Березники)
2	Вход (входы) в здание	(К) -Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	(К)-Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; ремонт текущий
4	Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)	(К)-Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; ремонт текущий
5	Санитарно – гигиенические помещения	(К)-Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; ремонт текущий
6	Система информации на объекте	(С)-Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий(Управление городского хозяйства, Управление благоустройства администрации г.Березники)
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий; Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; Ремонт текущий(Управление городского хозяйства, Управление благоустройства администрации г.Березники)

-Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2.Период проведения работ: 2017-2025 год

В рамках исполнения: ПЛАН мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения подведомственных объектов социальной инфраструктуры на 2017-2025 гг.
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности): ДЧ-В

4.4.Для принятия решения требуется:

Согласование с администрацией города Березники

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) прилагается: да

4.5.Информация размещена (обновлена) на карте доступности Пермского края, дата: да

Особые отметки.

Паспорт сформирован на основании:

- 1.Анкеты (информация об объекте) от « 13» марта 2017г.
- 2.Акта обследования объекта: № акта 1 от « 13» марта 2017г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ «Детский сад № 3»

Н.А. Тамакова

« 13 » марта 2017г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Объекта социальной инфраструктуры к паспорту
доступности объекта социальной инфраструктуры
№ 1

г. Березники

« 13 » марта 2017г.

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»

1.2 Адрес объекта: 618422, Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, д. 52 «а»

1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа 3434 кв. м

- часть здания: бассейн 204,5 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 10311 кв. м

1.4 Год постройки здания 1984г., последнего капитального ремонта: нет

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - июль – август 2017г.

капитального: нет

Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3», МАДОУ «Детский сад № 3»

1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 618422, Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, д. 52 «а»

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Учреждение реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования, осуществляет присмотр и уход за детьми дошкольного возраста

Дополнительная информация: дошкольное учреждение находится во внутриквартальной зоне, оборудованных пешеходных дорог к детскому саду нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): к автобусной, (троллейбусной) остановке «Вечный огонь», «Мелодия»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 800м.

3.2.2 время движения (пешком): 10 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалида - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГ в том числе инвалиды:	Б
2	передвигающихся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушением опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушением зрения	Б
5	с нарушением слуха	Б
6	С нарушением умственного развития	Б

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	1,1а 1,1а	3423,3424, 3425

2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У) ДУ (К)	2,2а,2б	3428,3427, 3426,3483, 3484
3	Путь (пути) движения внутри здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У) ДУ (К)	3,3а,3б, 3в,3г,3д	3438,3439, 3440,3442, 3443,3446
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У) ДУ (К)	4,4а,4б, 4в,4г,4д, 4ж,4е,4з 4и,4к	3446,3429, 3430,3431, 3432,3433, 3434,3435, 3436,3437
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У) ДУ (К)	5,5а,5б, 5в,5г,5д 5е,5ж, 5з, 5и, 5к	3447,3452, 3454,3457
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В	6,6а	3469,3470, 3472,3473
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	7,7а	3480,34813 482

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: ДЧ-И (К,О, С, Г,У).

4.Управленческое решение (проект)

4.1Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт покрытия, замена бордюров
2	Вход (входы) в здание	(К) -Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	(К)-Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; ремонт текущий
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	(К)-Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	(К)-Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	(С)-Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий(Управление городского хозяйства, Управление благоустройства администрации г.Березники)
8.	Все зоны и участки	Ремонт текущий; Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; Ремонт текущий(Управление городского хозяйства, Управление благоустройства администрации г.Березники)

4.2 Период проведения работ: 2017г.-2025г.

В рамках исполнения - ПЛАН мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения подведомственных объектов социальной инфраструктуры на 2017-2025 гг. (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации функциональные зоны приведены в соответствии с требованиями. Объект частично доступен всем. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): маломобильные группы населения могут посещать ДОУ. Объект частично доступен всем.

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)

4.4.1. согласование на Комиссии _____

Наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать).

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственник объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: **нет**

4.5 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края: **нет** (наименование сайта)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территория прилегающая к объекту на 1 л.

2. Вход (входов) в здание на 1 л.

3. Путей движения в здание на 1 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте: на диске.

Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы на 2 л.

Руководитель Комиссии:

Заведующий Н.А. Тамакова

(должность, Ф. И. О)

Члены Комиссии:

Зам. зав. по АХР Т.Н. Плужникова

(должность, Ф. И. О)

Члены Комиссии:

Зам. зав. по ВМР Л.П. Косикова

(должность, Ф.И.О)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

1. РЕЗУЛЬТАТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

1. Территория, прилегающей к зданию МАДОУ «Детский сад № 3», Юбилейная, 52а
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работа по адаптации объектов	
		Есть, нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалидов	содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	2,2а, 2б	3428,3427, 3426,3483, 3484	Не выявлено	К,О,С,Г,У		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	3,3а, 3б, 3в 3г, 3д	3438,3439, 3440,3442, 3443,3446	Неровный асфальт, бордюры	К, С	Ремонт асфальтового покрытия, замена бордюров	ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	2в	3483,3484	Проектом не предусмотрено	не		
1.4	Пандус (наружный)	есть		4670		К	Пандус имеется	Пандус имеется
1.5	Автостоянка и парковка	нет		нет	Проектом не предусмотрено			
	ОБЩИЕ: требования к зоне					К,О,С,Г,У		

2. Заключение по зоне

Наименование Структурно-Функциональной зоны	Состояние Доступности к пункту 3.4 к акту обследования ОИ	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	3,3а,3б,3в,3г,3д	3438,3439,3440,3442, 4670	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение технические с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

1. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»
Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, д. 52 «а»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	2в	-				
2.2	Пандус (наружный)	есть	1	4670		К		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1	3483 3484	-	-		
2.4	Дверь (входная)	есть	2в	3483 3484	Ширина менее 1,2 м; в двери нет смотровой панели из прозрачного и ударопрочного материала 0,3-0,9 от уровня пола	К, О, С, У	Увеличить ширину дверей	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
2.5	Тамбур	есть	2г	3483 3484	Размер менее 1,8 на 2,2 м	К, О, С, У	Увеличить размер тамбура	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		3483 3484	1. Ширина менее 1,2 м; в двери нет смотровой панели из прозрачного и ударопрочного материала 0,3-0,9 от уровня пола 2. Размер менее 1,8 на 2,2 м	К, О, С, У	1. Увеличить ширину дверей 2. Увеличить размер тамбура	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И(О,С,Г,У) ДУ (К)	3483 3484	3483 3484 4670	К-технические решения невозможны

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение технические с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

1. Результаты обследования:

3. пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3», Юбилейная, д. 52

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	18, 19, 41, 46, 57	08, 09	Ширина коридора менее 1,8 м.; Ширина перехода менее 2 м.	К, О	Увеличить ширину коридора и перехода	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	22, 25, 31, 33, 45	10	Ширина менее 1,35	К, О	Увеличить ширину лестниц	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
3.3	Пандус (внутри здания)	имеется	2,2а	4670		К		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-				
3.5	Дверь	есть	64, 65, 66, 72 - 74	11	Нет смотровых панелей из прозрачного и ударопрочного материала, Ширина менее 0,9 м.	К, О, С, У	Увеличить ширину дверных проёмов	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
3.6	Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть	67 - 71; 75 - 78	12		К, О, С, Г, У		
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			1. Ширина коридора менее 1,8 м.; Ширина перехода менее 2 м. 2. Ширина менее 1,35 3. Нет смотровых	К, О, С, Г, У	1. Увеличить ширину коридора и перехода 2. Увеличить ширину лестниц 3. Увеличить	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

					панелей из прозрачного и ударопрочного материала, Ширина менее 0,9 м.		ширину дверных проёмов	ния
--	--	--	--	--	---	--	------------------------	-----

II. Заключение по зоне

структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И(О,С,Г,У) ДУ (К)	18, 19,45 41, 46, 64 57; 22, 72 25, 31, 74 33, 75,78	08 - 12	К-технические решения невозможны

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение технические с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

**1. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант 2-приложения труда**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	42	18	площадь помещений не имеет специальных зон (место для колясок)	К		проектом не предусмотрено
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	42, 46	20, 21	В помещениях отсутствует специальное оборудование для маломобильных групп, площадь помещений не имеет специальных зон (раздевалка, место для колясок)	К, О, С, Г, У	Оборудование в помещениях специальных зон. Оснащение залов оборудованием для инвалидов.	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-				
4.5	Кабина индивидуально обслуживания	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть			В помещениях отсутствует специальное оборудование для маломобильных групп, площадь помещений не имеет специальных зон (раздевалка, место для колясок)	К, О, С, Г, У	Оборудование в помещениях специальных зон. Оснащение залов оборудованием для инвалидов.	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,С,Г,У) ДУ (К)	42, 46	20, 21	технические решения не возможны

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно,
ВНД - недоступно;
** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение технические с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению;

1. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенические помещения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»
Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, д. 52 «а»

№ п/п	Наименование функционально планированного элемента	Наличие элемента			Выявленные замечания	нарушения и	Работа по адаптации объектов	
		Есть, нет	№ на плане	№ фото			содержание	Значимо для инвалидов
5.1	Туалетная комната	есть	5,5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 5е, 5ж, 5з, 5и, 5к	3447, 3452, 3454, 3457	Узкий дверной проем, малая площадь туалетной комнаты, нет опор	К, О	необходимо капитальный ремонт по переустройству комнаты	Переустройство не предусмотрено проектом здания
5.2	Душевая, ванная комната	нет	нет	нет	Узкий дверной проем, малая площадь душевой комнаты, нет перил, опор	К, О	необходимо капитальный ремонт по переустройству комнаты	Переустройство не предусмотрено проектом здания
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						не предусмотрено проектом здания
	Общие требования к зоне				Узкий дверной проем, малая площадь туалетной комнаты	К, О	Капитальный ремонт	капитальный ремонт туалетных комнат с установкой дополнительных устройств для маломобильных групп

2. Заключение по зоне:

Наименование Структурно-Функциональной зоны	Состояние Доступности к пункту 3.4 к акту обследования ОИ	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДЧ-И (О, С, Г, У) ДУ(К)	5,5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 5е, 5ж, 5з, 5и, 5к	3447, 3452, 3454, 3457	Переустройство не предусмотрено проектом здания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно,
ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение технические с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

**1. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»
Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, д. 52 «а»**

№ п/п	Наименование функционально планированного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работа по адаптации объектов	
		Есть, нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалидов	содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	6,6а	3469,3470, 3472,3473	Не достаточное количество визуальных средств информации	С,Г	Увеличение объема визуальных средств информации	
6.2	Акустические средства	нет		нет	Акустические системы громкоговорящей связи	Г	Акустические системы громкоговорящей связи	Требуется установка громкоговорящей связи
6.3	Тактильные средства	есть		4684,4685	Недостаточное количество тактильных указателей.	С	тактильные покрытия (плитки), рельефные или фактурные средства, искусственные плавные подъемы, уклоны и обочины.	Тактильные покрытия (плитки), рельефные или фактурные средства, искусственные плавные подъемы, уклоны и обочины.
	Общие требования к зоне					С, Г	Акустические системы громкоговорящей связи, требуется установка резинопolyуретановой плитки, полос индикаторов, поручней язи	Акустические системы громкоговорящей связи, требуется установка резинопolyуретановой плитки, полос индикаторов, поручней язи

2. Заключение по зоне

Наименование Структурно-Функциональной зоны	Состояние Доступности к пункту 3.4 к акту обследования ОИ	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Система информации	ДЧ-В	6,6а	3469,3470,3472, 3473М	Требуется установка резинопolyуретанной плитки, полос индикаторов, поручней. Акустическая система громкоговорящей связи

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение технические с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания Комментарий к заключению:

Адресная программа

Адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности
услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на
территории г. Березники на 2020-2021г.

находящихся на территории муниципального образования «Город Березники»;

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Планируемые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	Финансирование		Ответственный исполнитель	Дата текущего контроля
				Содержание работ	Вид работ		Объемы, тыс. руб.	Источник		
1.	МАДОУ «Детский сад № 3»	Пермский край, г. Березники, ул Юбилейная д.52а	1	Пополнение системы информации на объекте (пиктограммы). Приобретение тактильных табличек для пополнения <u>аудиовизуальных систем</u>	ТР	ДЧ-И (О, С, Г, У) ДУ (К)	По запросу	внебюджет	Плужникова Т.Н.	12.2021г.

Стаматова
 Председатель
 02.04.2017г.
 580-110-301
 Таммакова Е.П.



УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий МАДОУ «Детский сад № 3»



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
 социальной объекта инфраструктуры
 № 1/2

1. Общие сведения об объекте.

- 1.1. Наименование объекта: **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» корпус №2**
- 1.2. Адрес объекта: **618422, Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, д. 52**
- 1.3. Сведения о размещении объекта
 -отдельно стоящее здание - **2 этажа, 1818,3 кв.м.**
 - часть здания 1 этаж – переход **21,3 кв.м.**
- 1.4. Год постройки здания **1967 г.**, последнего капитального ремонта нет, наличие земельного участка (да, нет) **11809 кв. м**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
Текущего: июль-август, капитального: нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3», МАДОУ «Детский сад № 3» корпус №2**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **618422, Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, д.52А**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация: **Управление образования администрации города Березники**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **618422, Пермский край, г. Березники, ул. Ломоносова д. 60**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
 (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое):
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **дошкольное образование**
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте с 12-ти часовым пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории).
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. – **нет**.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **280 человек**
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта.

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): **к автобусной, (троллейбусной) остановке «Вечный огонь», «Мелодия»**
 Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **есть**
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **800 м**
 - 3.2.2. время движения (пешком) **10 мин**
 - 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
 - 3.2.4. Перекрёстки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
 - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет
 - 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры, неровности асфальтового покрытия).
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалида-формы обслуживания:

№ п /п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (форма объекта)
1	Все категории инвалидов и МГ	Б
2	в том числе инвалиды:	
3	Передвигающихся на креслах – колясках	ДУ
4	С нарушением опорно-двигательного аппарата	Б
5	С нарушением зрения	Б
6	С нарушением слуха	Б

7	С нарушением умственного развития	Б
---	-----------------------------------	---

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У) ДУ (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У) ДУ (К)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У) ДУ (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У) ДУ (К)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: ДЧ-И (К, О, С, Г, У).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий (Управление городского хозяйства, Управление благоустройства администрации г. Березники)
2	Вход (входы) в здание	(К) - Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	(К) - Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; ремонт текущий
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	(К) - Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	(К) - Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	(С) - Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий (Управление городского хозяйства, Управление благоустройства администрации г. Березники)
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий; Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; Ремонт текущий (Управление городского хозяйства, Управление благоустройства администрации г. Березники)

-Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2.Период проведения работ: 2017-2025 год

В рамках исполнения: плана по приведению учреждения в нормативное состояние для маломобильных групп населения.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности): ДЧ-В.

4.4.Для принятия решения требуется:

Согласование с администрацией города Березники

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) прилагается: да

4.5.Информация размещена (обновлена) на карте доступности Пермского края, дата: да

Особые отметки.

Паспорт сформирован на основании:

1.Анкеты (информация об объекте) от «13» марта 2017г.

2.Акта обследования объекта: № акта 1 от «13» марта 2017г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ «Детский сад № 3»

Н.А.Тамакова

«13» марта 2017 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Объекта социальной инфраструктуры к паспорту
доступности объекта социальной инфраструктуры
№ 1

г. Березники

«13» марта 2017г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» корпус № 2
- 1.2. Адрес объекта г. Березники, ул. Юбилейная, д. 52
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 2 этажей, 1804,4 кв.м
наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 11809 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1967, последнего капитального ремонта 1988
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015 г., капитального _____.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3», МАДОУ «Детский сад № 3» корпус № 2
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, 618422, Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, д. 52А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Учреждение реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования, осуществляет присмотр и уход за детьми дошкольного возраста
Дополнительная информация: дошкольное учреждение находится во внутриквартальной зоне, оборудованных пешеходных дорог к детскому саду нет.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): к автобусной, (троллейбусной) остановке «Вечный огонь», «Мелодия»
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 800м.
3.2.2 время движения (пешком): 10 мин.
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалида - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГ в том числе инвалиды:	Б
2	передвигающихся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушением опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушением зрения	Б
5	с нарушением слуха	Б
6	С нарушением умственного развития	Б

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные	Состояние доступности, в том	Приложение

п/п	зоны	числе для основных категорий инвалидов	№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	1,1а 1,1а	3423,3424, 3425
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У) ДУ (К)	2,2а,2б	3428,3427, 3426,3483, 3484
3	Путь (пути) движения внутри здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У) ДУ (К)	3,3а,3б, 3в,3г,3д	3438,3439, 3440,3442, 3443,3446
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У) ДУ (К)	4,4а,4б, 4в,4г,4д, 4ж,4е,4з 4и,4к	3446,3429, 3430,3431, 3432,3433, 3434,3435, 3436,3437
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У) ДУ (К)	5,5а,5б, 5в,5г,5д 5е,5ж, 5з, 5и, 5к	3447,3452, 3454,3457
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В	6,6а	3469,3470, 3472,3473
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	7,7а	3480,34813 482

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: ДЧ-И (К,О, С, Г,У).

4.Управленческое решение (проект)

4.1Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	(К) -Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	(К)-Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; ремонт текущий
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	(К)-Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	(К)-Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	(С)-Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий(Управление городского хозяйства, Управление благоустройства администрации

		г.Березники)
8.	Все зоны и участки	Ремонт текущий; Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; Ремонт текущий(Управление городского хозяйства, Управление благоустройства администрации г.Березники)

4.2 Период проведения работ: 2017г.-2025 г.

В рамках исполнения ПЛАН мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения подведомственных объектов социальной инфраструктуры на 2017-2025 гг. (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации : ДЧ-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): маломобильные группы населения могут посещать ДОУ.

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)

4.4.1. согласование на Комиссии _____

Наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать).

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственник объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет

4.5 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края: нет
(наименование сайта)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территория прилегающая к объекту на 1 л.
 2. Вход (входов) в здание на 1 л.
 3. Путей движения в здание на 1 л.
 4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.
 5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
 6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.
- Результаты фотофиксации на объекте: на диске.
Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы на 2 л.

Руководитель Комиссии:

Заведующий Н.А. Тамакова
(должность, Ф. И. О)

Члены Комиссии:

Зам. зав. по АХР Т.Н. Плужникова
(должность, Ф. И. О)

Члены комиссии:

Зам. зав. по ВМР Л.П. Косикова
(должность, Ф. И. О)


(подпись)


(подпись)


(подпись)

1. РЕЗУЛЬТАТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

1. Территория, прилегающей к зданию: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» корпус №2

Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, д. 52

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	01	Имеются неровности на асфальтовом покрытии при входе в калитку, ширина калитки недостаточна	К, О, С, У	Замена асфальтового покрытия	Ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	02, 03, 04	Высота бордюров в местах пересечения тротуаров более 0,04 м	К, О, С, У	Замена бордюров	Ремонт капитальный
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-				
1.4	Пандус (наружный)	имеется	-	-		К		
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Проектом не предусмотрено	К		технические решения невозможны
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	1. Имеются неровности на асфальтовом покрытии при входе в калитку, ширина калитки недостаточна 2. Высота бордюров в местах пересечения тротуаров более 0,04 м	К, О, С, У	1. Замена покрытия дороги 2. Замена бордюров	1. Ремонт капитальный 2. технические решения невозможны

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	1, 2	01, 02, 03, 04	ремонт капитальный; технические решения возможны - организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение технические с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

1. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» корпус №2
Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, д. 52

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-				
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	4677		К		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	3	05	-	-		
2.4	Дверь (входная)	есть	4	05	Ширина менее 1,2 м; в двери нет смотровой панели из прозрачного и ударопрочного материала 0,3-0,9 от уровня пола	К, О, С, У	Увеличить ширину дверей	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
2.5	Тамбур	есть	5	06, 07	Размер менее 1,8 на 2,2 м	К, О, С, У	Увеличить размер тамбура	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		05-07	1. Ширина менее 1,2 м; в двери нет смотровой панели из прозрачного и ударопрочного материала 0,3-0,9 от уровня пола 2. Размер менее 1,8 на 2,2 м	К, О, С, У	1. Увеличить ширину дверей 2. Увеличить размер тамбура	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У) ДУ (К)	3, 4, 5	05, 06, 07	технические решения возможны - организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение технические с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

3. пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3», корпус №2 ул. Юбилейная, д. 52

(наименование объекта социальной инфраструктуры, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	18, 19, 41, 46, 57	08, 09	Ширина коридора менее 1,8 м.; Ширина перехода менее 2 м.	К, О, С	Увеличить ширину коридора и перехода	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	22, 25, 31, 33, 45	10	Ширина менее 1,35	К, О, С, У	Увеличить ширину лестниц	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-		К,		технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-				
3.5	Дверь	есть	64, 65, 66, 72 - 74	11	Нет смотровых панелей из прозрачного и ударопрочного материал	К, О, С, У	Увеличить ширину дверных проёмов	технические решения невозможны - организация альтерн

					а, Ширина менее 0,9 м.			ативной формы обслуж ивания
3.6	Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть	67 – 71; 75 - 78	12		К, О, С, Г, У		
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			1. Ширина коридора менее 1,8 м.; Ширина перехода менее 2 м. 2. Ширина менее 1,35 3. Нет смотровы х панелей из прозрачн ого и ударопр очного материал а, Ширина менее 0,9 м.	К, О, С, Г, У	1. Увеличить ширину коридора и перехода 2. Увеличить ширину лестниц 3. Увеличить ширину дверных проёмов 4. Замена металличе ских лестниц	техниче ские решени я невозмо жны - organiz ация альтерн ативной формы обслуж ивания

II. Заключение по зоне

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И(О,С,Г,У) ДУ (К)	18, 19, 41, 46, 57; 22, 25, 31, 33, 45; 64, 65, 66, 72 – 74; 67 – 71; 75 - 78	08 - 12	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение технические с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

1. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант 1-зона обслуживания инвалидов

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» корпус №2
Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, д. 52

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	42	19	Площадь помещений не имеет специальных зон (место для колясок, поручней, тактильных средств передвижения).	К, О, С, У	Оборудование в помещениях специальных зон. Оснащение залов оборудованием для инвалидов.	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	42, 46	20, 21	В помещениях отсутствует специальное оборудование для маломобильных групп, площадь помещений не имеет специальных зон (раздевалка, место для колясок)	К, О, С, Г, У	Оборудование в помещениях специальных зон. Оснащение залов оборудованием для инвалидов.	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть			В помещениях отсутствует специальное оборудование для маломобильных групп, площадь помещений не имеет специальных зон (раздевалка, место для колясок)	К, О, С, Г, У	Оборудование в помещениях специальных зон. Оснащение залов оборудованием для инвалидов.	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,С,Г,У) ДУ (К)	42, 46	20, 21	технические решения возможны - организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
 ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно,
 ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение технические с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

1. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенические помещения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» корпус №2
Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, д. 52

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	3, 11, 24, 33, 34	13	Несоответствие размеров кабинок (нет места для кресла, костылей и др. принадлежностей)	К, О, С	Замена кабинок	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	7, 8, 20, 26, 43	14	Несоответствую т: размер, количество скамеек и шкафов и площадь гардеробной	К, О	Оборудовать скамейки и шкафы по размерам и количеству; увеличить площадь гардеробной	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			1. Несоответствие размеров кабинок (нет места для кресла, костылей и др. принадлежностей) 2. Несоответствую т: размер, количество скамеек и шкафов и площадь гардеробной	К, О, С	1. Замена кабинок 2. Оборудование скамеек и шкафы по размерам и количеству; увеличить площадь гардеробной	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У) ДУ (К)	3, 11, 24, 33, 34; 7, 8, 20, 26, 43	13, 14	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение технические с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» корпус №2
Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, д. 52

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Недостаточное количество визуальных средств информации	С, Г	Увеличение объема визуальных средств информации	
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Нет звуковых информаторов, электрических звонков (в уборной комнате)	С, Г	Установка звуковых информаторов, электрических звонков (в уборной комнате)	Ремонт капитальный
6.3	Тактильные средства	нет	-	467 9 468 1	Недостаточное количество тактильных средств	С	Установка тактильных средств	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Нет звуковых информаторов, недостаточное количество тактильных средств	С, Г	Установка звуковых информаторов, тактильных средств, визуальных средств информации.	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-В			(С)-Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Адресная программа
Адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности
услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на
территории г. Березники на 2020-2021г.

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности и объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	Финансирование		Ответственный исполнитель	Дата текущего контроля
				Содержание работ	Вид работ		Объемы, тыс.руб.	Источник		
	МАДОУ «Детский сад № 3»	Пермский край, г. Березники, ул Юбилейная д.52	№1	Приобретение тактильных табличек для пополнения аудиовизуальных систем, в том числе со шрифтом Брайля.	ТР	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ(К)	6,5	внебюджет	Плужникова Т.Н.	12.2021г.

**РЕЕСТР ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПЕРМСКОГО КРАЯ,**

находящихся на территории муниципального образования «Город Березники»;
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»

№ п/п	I. Общие сведения об объекте							2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)			
	2 Полное и сокращенное (в соответствии с уставными документами) наименование организации-собственника (пользователя) объекта	3 Юридический и фактический адрес организации-собственника (пользователя) объекта	4 № паспорта доступности объекта	5 Телефон для справок (с кодом города), адрес эл. почты, адрес офиц. сайта (при наличии), режим работы организации-собственника (пользователя) объекта	6 Форма собственности	7 Вышестоящая организация (учредитель)	8 Виды оказываемых услуг	9 Категории населения	10 Категории инвалидов	11 Исполнитель индивидуальной программы реабилитации (да, нет)	
1	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3», МАДОУ «Детский сад № 3»	Российская Федерация, 618422, Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, д. 52а (Юбилейная, 52)	№ 1	8 (3424) 259872 mdou3-5959@yandex.ru http://mdou3-5959.perm.ru режим работы: с 7.00 до 19.00, выходные: суббота, воскресенье	муниципальная	Управление образования администрации г. Березники	дошкольное образование, присмотр и уход за детьми	Дети дошкольного возраста до 8 лет	К,О,С,Г,У	нет	

Примечание: внутренняя структура Реестра объекта социальной инфраструктуры (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного списка по основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения:

- 1 раздел - объекты образования;
- 2 раздел - объекты физической культуры и спорта;
- 3 раздел - объекты культуры;
- 4 раздел - объекты молодежной политики.

N п/п	3. Состояние доступности объекта		Нуждаемость и очередность адаптации	4. Управленческое решение					
	Вариант обустройства объекта ¹	Состояние доступности (в т.ч. для различных категорий инвалидов) ²		Виды работ по адаптации ³	Плановый период (срок) исполнения	Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ⁴	Дата контроля	Результаты контроля ⁵	Дата актуализации информации на Карте доступности
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Б	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	нуждается	технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания;	2017-2025	ДЧ-В	2025	ДЧ-В	2025

1 - указывается один из вариантов: А, Б, ДУ, ВНД.

Вариант «А» - доступность для инвалидов любого места обслуживания в общественном здании, любого (допускаемого социальными органами) места приложения труда, любой жилой ячейки в жилище. При этом должно предусматриваться устройство: общих универсальных путей движения, доступных для всех категорий населения, в том числе инвалидов; приспособленных для нужд инвалидов всех или специально выделенных из их общего числа жилых ячеек и мест обслуживания; специально приспособленных мест приложения труда.

Вариант «Б» - выделение в уровне входной площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для инвалидов. Следует предусматривать устройство специальных входов, специально обустроенных параллельных путей движения и мест обслуживания для лиц с нарушениями здоровья.

2 - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно;

3 - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания;

4 - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно;

5 - дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) - аналогично гр. 18

Согласовано: 11.03.2017г.
 Ломоносова Е.П.



УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий МАДОУ «Детский сад №3»



Н.А.Тамакова

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
 социальной объекта инфраструктуры
 № 1

1. Общие сведения об объекте.

- 1.1. Наименование объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» корпус № 3
- 1.2. Адрес объекта: 618422, Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, д. 38
- 1.3. Сведения о размещении объекта
 -отдельно стоящее здание 2 этажное, 1363,7 кв. м
 -часть здания: 1 этаж, 2 этаж.
- 1.4. Год постройки здания: 1964 г. последнего капитального ремонта: 1991г.
 наличие земельного участка (да, нет) 10250 кв. м
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий 2017-2025г.
 капитального: нет
- 1.6. Название организации (учреждения). (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3», МАДОУ «Детский сад № 3» корпус №3
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 618422, Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, д. 52А
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация: Управление образования администрации города Березники
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 618422, Пермский край, г. Березники, ул. Ломоносова д. 60

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
 (по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности: (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое):
- 2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте с 12-ти часовым пребыванием)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, общие заболевания).
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 110 человек
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации и реабилитации инвалида, ребенка-инвалида да

3. Состояние доступности объекта.

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): к автобусной, (троллейбусной) остановке «Вечный огонь», «Мелодия» следуют автобусы № 8, № 13, № 1, №46, №3; троллейбусы №6, № 9, №5.
 Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м
 3.2.2. время движения (пешком) 10 мин
 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: частичное
 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией.
 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная.
 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (бордюры, неровности асфальтового покрытия).
 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалида-формы обслуживания:

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (форма объекта)
1.	Все категории инвалидов и МГ в том числе инвалиды:	Б
2.	Передвигающихся на креслах – колясках	ДУ
3.	С нарушением опорно-двигательного аппарата	Б

4.	С нарушением зрения	Б
	С нарушением слуха	Б
	С нарушением умственного развития	Б

3.4.Состояние доступности основных структурно-функциональных зон: условно-доступно

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г,У) ДУ(К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г,У) ДУ(К)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г,У) ДУ(К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г,У) ДУ(К)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

3.5.Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: ДЧ-И (К,О, С, Г,У).

4.Управленческое решение (проект)

4.1.Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

	Основные структурно – функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий (Управление городского хозяйства, Управление благоустройства администрации г.Березники)
2	Вход (входы) в здание	(К) -Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	(К)-Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; ремонт текущий
4	Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)	(К)-Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; ремонт текущий
5	Санитарно – гигиенические помещения	(К)-Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; ремонт текущий
6	Система информации на объекте	(С)-Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий(Управление городского хозяйства, Управление благоустройства администрации г.Березники)
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий; Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; Ремонт текущий(Управление

	городского хозяйства, Управление благоустройства администрации г.Березники)
--	---

-Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2.Период проведения работ: 2017-2025 год

В рамках исполнения: ПЛАН мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения подведомственных объектов социальной инфраструктуры на 2017-2025 гг.
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности): функциональные зоны приведены в соответствии с требованиями. Объект частично доступен всем.

4.4.Для принятия решения требуется:

Согласование с администрацией города Березники

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) прилагается: да

4.5.Информация размещена (обновлена) на карте доступности Пермского края, дата: да

5.Особые отметки.

Паспорт сформирован на основании:

1.Анкет (информация об объекте) от « 13» марта 2017 г.

2.Акта обследования объекта: № акта 1 от « 13» марта 2017г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ «Детский сад №3»

Н.А.Тамакова

«13» марта 2017 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Объекта социальной инфраструктуры к паспорту
доступности объекта социальной инфраструктуры
№ 1

г. Березники
(наименование территориального образования Пермского края)

«13» марта 2017г.

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» корпус № 3

1.2 Адрес объекта: 618422, Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, д. 38

1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2 этажа 1363.7 кв. м

- часть здания: нет

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 10250 кв. м

1.4 Год постройки здания 1964г., последнего капитального ремонта: 1991г.

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет

капитального: нет

Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3», МАДОУ «Детский сад № 3» корпус №3

1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 618422, Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, д. 52А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое):

2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 110 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): к автобусной, (троллейбусной) остановке «Вечный огонь», «Мелодия»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.2 время движения (пешком): 10 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрёстки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалида - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГ	Б
	в том числе инвалиды:	

2	передвигающихся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушением опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушением зрения	Б
5	с нарушением слуха	Б
6	С нарушением умственного развития	Б

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	1,1а,1б,1в	3502,3505,3506,3507
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,С,Г,У) ДУ (К)	2,2а,2б,2в	3525,3508,3505,3506,3507
3	Путь (пути) движения внутри здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,С,Г,У) ДУ (К)	3,3а,3б,	3509,3511,3512
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,С,Г,У) ДУ (К)	4,4а,4б	3513,3517,3519
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,У) ДУ (К)	5,5а,5б	3514,3520,3521
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В	6	3522
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	7,7а,7б	3526,3527,3528

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: ДЧ-И (К,О, С, Г,У).

4. Управленческое решение (проект)

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	(К) - Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	(К) - Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; ремонт текущий
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	(К) - Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	(К) - Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	(С) - Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий (Управление городского хозяйства, Управление благоустройства администрации г.Березники)
8.	Все зоны и участки	Ремонт текущий; Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; Ремонт текущий (Управление городского хозяйства, Управление благоустройства администрации г.Березники)

4.2 Период проведения работ: **2017-2025**

В рамках исполнения: План мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения подведомственных объектов социальной инфраструктуры на 2017-2025 гг.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **функциональные зоны приведены в соответствии с требованиями. Объект доступен частично всем.**
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **маломобильные группы населения могут посещать ДОУ. Объект доступен частично всем.**

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)

4.4.1. согласование на Комиссии _____

Наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать).

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственник объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: **нет**

4.5 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края: **нет**
(наименование сайта)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территория прилегающая к объекту на 1 л.

2. Вход (входов) в здание на 1 л.

3. Пути движения в здании на 1 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 4 л.

Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы на 1 л.

Другое: (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель Комиссии:


Заведующий Н.А. Тамакова
(должность, Ф. И. О)

Члены Комиссии:


Зам. зав. по АХР Т.Н. Плужникова
(должность, Ф. И. О)

Члены Комиссии:


Зам. зав. по ВМР Л.П. Косикова
(должность, Ф.И.О)



(подпись)



(подпись)



(подпись)

1. РЕЗУЛЬТАТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

1. Территория, прилегающей к зданию: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» корпус № 3
Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, д. 38

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работа по адаптации объектов	
		Есть, нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалидов	содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	2,2а, 2б, 2в	3525,3508, 3505,3506, 3507	асфальт неровный	К,О,С,Г, У	Ремонт асфальтового покрытия	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	3,3а, 3б	3509,3511, 3512	асфальт неровный	К,О,С,Г, У	Ремонт асфальтового покрытия	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	8	3525				
1.4	Пандус (наружный)	есть	2,2а	4672		К		
1.5	Автостоянка и парковка	нет	нет	нет	проектом не предусмотрено			
	ОБЩИЕ: требования к зоне				асфальт неровный	К,О,С,Г, У	Ремонт асфальтового покрытия	Текущий ремонт

2. Заключение по зоне

Наименование Структурно-Функциональной зоны	Состояние Доступности к пункту 3.4 к акту обследования ОИ	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	1,1а,1б, 1в	3502,3505, 3506,3507	ремонт асфальтированного покрытия.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

1. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» корпус №3
Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, д. 38

№ п/п	Наименование функционально планированного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работа по адаптации объектов	
		Есть, нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	8	3525	требуется ремонт, перила	К,С	Ремонт лестницы	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	2а	4672		К	Пандус в наличии	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	8	3525	требуется ремонт	К,О	ремонт	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	Есть	2а	3508	Есть	К,О,С	Не нуждается	
2.5	Тамбур	есть	9а	3523	Переустройство тамбура	К	Тамбур не предназначен для въезда коляски	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Переустройство тамбура, ремонт входной лестницы и площадки.	К,О,С	Переустройство тамбура, ремонт входной лестницы и площадки.	Текущий ремонт

2. Заключение по зоне

Наименование Структурно-Функциональной зоны	Состояние Доступности к пункту 3.4 к акту обследования ОИ	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Входа в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У); ДУ (К)	2,2а	3525	К- техническое решение невозможно

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение технические с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

1. Результаты обследования:

3. пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»
корпус №3 Юбилейная, д. 38

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	18, 19, 41, 46, 57	08, 09	Ширина коридора менее 1,8 м.; Ширина перехода менее 2 м.	К, О, С	Увеличить ширину коридора и перехода	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	22, 25, 31, 33, 45	10	Ширина менее 1,35	К, О, С, Г, У	Увеличить ширину лестниц	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
3.3	Пандус (внутри здания)	имеется	-	4672		К		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-				
3.5	Дверь	есть	64, 65, 66, 72 - 74	11	Нет смотровых панелей из прозрачного и ударопрочного материала, Ширина менее 0,9 м.	К, О, С, У	Увеличить ширину дверных проёмов	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
3.6	Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть	67 - 71; 75 - 78	12	Узкие металлические наружные лестницы для эвакуации	К	Замена металлических лестниц	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			1. Ширина коридора менее 1,8 м.; Ширина перехода	К, О, С, Г, У	1. Увеличить ширину коридора и перехода 2. Увеличить	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

				менее 2 м. 2. Ширина менее 1,35 3. Нет смотровых панелей из прозрачного и ударопрочного материала, Ширина менее 0,9 м. 4. Узкие металлические наружные лестницы для эвакуации		ширину лестниц 3. Увеличить ширину дверных проёмов 4. Замена металлических лестниц	я
--	--	--	--	--	--	--	---

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И(О,С,Г,У) ДУ (К)	18, 19, 41, 46, 57; 22, 25, 31, 33, 45; 64, 65, 66, 72 - 74; 67 - 71; 75 - 78	08 - 12	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение технические с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

1. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант 1-зона обслуживания инвалидов

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» корпус №3
Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, д. 38

№ п/п	Наименование функционально планированного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работа по адаптации объектов	
		Есть, нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалидов	содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4, 4а 4б	3514,3520, 3521	Узкие дверные проемы, (70 см), площадь помещений не имеет специальных зон (место для колясок)	К	Переустройство дверных проемов	Капитальный ремонт расширению проемов
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	нет	нет	В помещениях отсутствует специальное оборудование для маломобильных групп, площадь помещений не имеет специальных зон (место для колясок, костылей)	К, О	Оборудование в помещениях специальных зон. Оснащение залов оборудованием для инвалидов.	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	нет	нет				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	нет	нет				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	нет	нет				
	Общие требования к зоне					К,О		расширение проёмов, обустройство группы на 1-м этаже для маломобильных групп населения

2. Заключение по зоне

Наименование Структурно-Функциональной зоны	Состояние Доступности к пункту 3.4 к акту обследования ОИ	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Зальная форма	ДЧ-И (О,С,Г,У)			Проектом здания не

обслуживания				предусмотрено
--------------	--	--	--	---------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно,
ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение технические с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

1. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенические помещения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» корпус №3
Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, д. 38

№ п/п	Наименование функционально планированного элемента	Наличие элемента			Выявленные замечания содержание	нарушения и Значимо для инвалидов	Работа по адаптации объектов	
		Есть, нет	№ на плане	№ фото			содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	5,5а 5б	3514, 3520, 3521	Узкий дверной проем, малая площадь туалетной комнаты	К	необходимо капитальный ремонт по переустройству комнаты	Переустройство не предусмотрено проектом здания
5.2	Душевая, ванная комната	нет	нет	нет	Узкий дверной проем, малая площадь душевой комнаты	К	необходимо капитальный ремонт по переустройству комнаты	Переустройство не предусмотрено проектом здания
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	нет	нет				
	Общие требования к зоне				Узкий дверной проем, малая площадь туалетной комнаты	К	Капитальный ремонт туалетных комнат с установкой дополнительных устройств для маломобильных групп	Капитальный ремонт

2. Заключение по зоне:

Наименование Структурно-Функциональной зоны	Состояние Доступности к пункту 3.4 к акту обследования ОИ	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДЧ-И (О, С, Г, У) ДУ(К)	5,5а 5б	3514,3520, 3521	К- Техническое решение не возможно

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно,
ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение технические с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

1. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» корпус №3
Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, д. 38

№ п/п	Наименование функционально планированного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работа по адаптации объектов	
		Есть, нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значим о для инвалидов	содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	6	3522	Недостаточное количество визуальных средств информации	С, Г	Увеличение объема визуальных средств информации	установка
6.2	Акустические средства	нет	нет	нет	Нет акустические системы громкоговорящей связи	С, Г	Акустические системы громкоговорящей связи	установка
6.3	Тактильные средства	есть		4684 4686	Недостаточное количество тактильных указателей.	С	тактильные покрытия (плитки), рельефные или фактурные средства, искусственные плавные подъемы, уклоны и обочины.	ремонт
	Общие: требования к зоне				Недостаточное количество визуальных средств информации, нет акустические системы громкоговорящей связи, недостаточное количество тактильных указателей.	С, Г	Увеличение объема визуальных средств информации. Установка акустические системы громкоговорящей связи. Установка дополнительных рельефные или фактурные средства, искусственные плавные подъемы, уклоны и обочины.	ремонт, установка

2. Заключение по зоне

Наименование Структурно-Функциональной зоны	Состояние Доступности к пункту 3.4 к акту обследования ОИ	Приложение		Рекомендация по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования *
		№ на плане	№ фото	
Система информации	ДЧ-В	6	3522	С – Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно.
ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение технические с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Адресная программа
Адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности
услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на
территории г. Березники на 2020-2021г.

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	Финансирование		Ответственный исполнитель	Дата текущей о контроле
				Содержание работ	Вид работ		Объемы, тыс.руб.	Источник		
	МАДОУ «Детский сад № 3»	Пермский край, г. Березники, ул Юбилейная д.38, корпус № 3	№ 1	Приобретение тактильных табличек для пополнения аудиовизуальных систем, в том числе со шрифтом Брайля.	ТР	ДЧ-И (С,О,Г,У) ДУ (К)	6,5	внебюджет	Плужникова Т.Н.	12.2021г.

**РЕЕСТР ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПЕРМСКОГО КРАЯ,**

находящихся на территории муниципального образования «Город Березники»;
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» корпус №3

№ п/п	1. Общие сведения об объекте							2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)			
	Полное и сокращенное (в соответствии с уставными документами) наименование организации-собственника (пользователя) объекта	Юридический и фактический адрес организации-собственника (пользователя) объекта	№ паспорта доступа объекта	Телефон для справок (с кодом города), адрес эл. почты, адрес офиц. сайта (при наличии), режим работы организации-собственника (пользователя) объекта	Форма собственности	Высшая организация (учредитель)	Виды оказываемых услуг	Категории населения	Категории инвалидов	Исполнитель индустриальной программы реабилитации (да, нет)	
1	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3», МАДОУ «Детский сад № 3»	Российская Федерация, 618422, Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, д. 52а (Юбилейная, 38)	№ 1	8 (3424) 259872 mdou3-5959@yandex.ru http://mdou3-5959.narod.ru режим работы: с 7.00 до 19.00, выходные: суббота, воскресенье	6	Управление образования администрации Березники	дошкольное образование и уход за детьми	9	10	11	нет

Примечание: внутренняя структура Реестра объекта социальной инфраструктуры (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного списка по основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения:

- 1 раздел - объекты образования;
- 2 раздел - объекты физической культуры и спорта;
- 3 раздел - объекты культуры;
- 4 раздел - объекты молодежной политики.

N п/п	3. Состояние доступности объекта			4. Управленческое решение					Дата актуализации информации на Карте доступности
	Вариант обустройства объекта ¹	Состояние доступности (в т.ч. для различных категорий инвалидов) ²	Нуждаемость и очередность адаптации	Виды работ по адаптации ³	Плановый период (срок) исполнения	Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ⁴	Дата контроля	Результаты контроля ⁵	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Б	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)	нуждается	технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания;	2017-2025	ДЧ-В	2025	ДЧ-В	2025

1 - указывается один из вариантов: А, Б, ДУ, ВНД.

Вариант «А» - доступность для инвалидов любого места обслуживания в общественном здании, любого (допускаемого социальными органами) места приложения труда, любой жилой ячейки в жилище. При этом должно предусматриваться устройство: общих универсальных путей движения, доступных для всех категорий населения, в том числе инвалидов; приспособленных для нужд инвалидов всех или специально выделенных из их общего числа жилых ячеек и мест обслуживания; специально приспособленных мест приложения труда.

Вариант «Б» - выделение в уровне входной площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для инвалидов. Следует предусматривать устройство специальных входов, специально обустроенных параллельных путей движения и мест обслуживания для лиц с нарушениями здоровья.

2 - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно;

3 - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания;

4 - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно;

5 - дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) - аналогично гр. 18

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575808

Владелец Косикова Лилия Павловна

Действителен с 31.03.2021 по 31.03.2022